


Skats no iekšpagalma uz nojaucamām piebūvēm un to daļām



Kopskats no iekšpagalma uz blakus esošo kultūras pieminekli.




Skats no lielās ielas (fonā aiz kokiem redzams vēsturiskais mūris)



Demontējamās ēkas siena (sk.norādi) ir kultūras pieminekļa senlaicīgā žoga turpinājums. Ēkas daļu demontāžas darbu gaitā nav pieļaujami žoga bojājumi.

Demontējamo piebūvju situācija



Pamatu konstrukcijas un siena bojāta no pārlietu liela mitruma un nokrišņu ūdens

Piebūves konstrukcija atdalījusies no pārējās ēkas